

Утверждаю

Директор ГБУ «КНСОН»

Конаковского района

Гозднякова О.В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 0120

ПРИ УБОРКЕ СНЕГА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по безопасной эксплуатации снегоуборочной машины предназначенной для уборки снега.
- 1.2. К работе со снегоуборочной машиной допускаются лица, изучившие настоящую Инструкцию и паспорт по технической эксплуатации работы снегоуборочной машины.
- 1.3. При эксплуатации снегоуборочной машины на работающего действуют следующие опасные (вредные) факторы:
- движущиеся машины и механизмы;
 - возможность пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
 - повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - метеорологические – сильный ветер, экстремальная температура воздуха, дождь, снег, туман, гололед;
 - физические перегрузки.
- 1.4. Не разрешается:
- выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного или иного опьянения;
 - применять неисправную технику;
 - выполнять работу без применения необходимых средств индивидуальной защиты;
 - производить работы при отсутствии достаточного освещения.
- 1.5. При низкой температуре воздуха следует работать с перерывами для обогрева.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Перед началом работы со снегоуборочными машинами, необходимо:
- осмотреть зону очистки от снега и убрать все посторонние предметы;
 - убедиться в наличии достаточного пространства сверху и с обеих сторон;
 - надеть специальную одежду. Не допускается носить свободно облегающую одежду или ювелирные украшения.
 - проверить машину на предмет наличия защитных приспособлений, изношенных или поврежденных деталей. Имеющиеся в наличии защитные устройства не должны быть отсоединены или отключены;
 - перед запуском двигателя выключить орган(ы) управления.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. В процессе работы со снегоочистителем необходимо применять очки защитные (щиток защитный лицевой) для защиты глаз и лица и головы от предметов, которые могут быть выброшены из машины.

3.3. При работе в местах движения транспортных средств необходимо использовать сигнальные жилеты и постоянно следить за дорожным движением.

3.4. В процессе работы не допускается изменять или демонтировать устройства, обеспечивающие безопасность работы.

3.5. При выполнении работы на покрытиях из гравия необходимо отрегулировать подкладные башмаки таким образом, чтобы лопасть скребка не касалась гравия.

3.6. Не допускается выполнять резкие изменения скорости или направления. Используйте малую скорость, чтобы избежать остановов или смещений на склонах. Следует избегать запусков или остановов на склоне.

3.7. В процессе работы не допускать приближения людей к машине. Быть внимательными и немедленно выключать машину, если в зоне работ находятся люди.

3.8. При использовании ротационных снегоуборочных машин на колесах, работать необходимо только поперек склона, но не в направлении вверх-вниз, избегая скользких участков.

3.9. При изменении направления на склоне, двигаясь задним ходом или притягивая машину к себе, перемещаться нужно медленно и осторожно. Не допускается перегружать машину, перемещаясь с ней на высокой скорости. Необходимо снижать скорость при обходе углов.

3.10. Перед движением задним ходом и во время движения необходимо убедиться в отсутствии на пути следования людей и препятствий. Перед и во время движения назад, необходимо всегда смотреть вниз и назад.

3.11. Перемещаясь с одного участка работы на другой необходимо отключать привод навесного приспособления.

3.12. Не разрешается использовать снегоочиститель в темноте или при плохом освещении. Всегда находитесь в устойчивой позиции и крепко держите рычаги управления.

3.13. Не допускается прикасаться к деталям двигателя, так как они нагреваются во время работы (можно получить ожоги).

3.14. Необходимо отключать двигатель и доставать ключ зажигания в случаях, когда машина остается без присмотра и перед ее заправкой;

3.15. Во избежание получения травм рук и ног необходимо выключить сцепление и двигатель и дождаться полной остановки движения перед выполнением очистки или во время работы на снегоочистителе. Касание руками вращающейся крыльчатки является наиболее частой причиной травм, связанных с работой на снегоочистителях. Не допускается использовать руки для прочистки выпускного желоба. В процессе работы руки и ноги работающего должны находиться на удалении от шнека, крыльчатки и других движущихся частей машины. Для прочистки засорений следует использовать только специальный прочищающий инструмент.

3.16. При эксплуатации снегоуборочных машин не допускается:

- использовать снегоуборочную машину в помещениях;
- использовать снегоуборочную машину рядом с ограждениями, автомобилями, оконными стеклами, откосами и др. без соответствующих настроек козырька выгрузного лотка;
- передавать управление машиной другим лицам;
- управление машиной в условиях плохой видимости или плохого освещения;
- управление машиной при отсутствии устройств защиты;
- поднимать и переносить машину с включенным двигателем.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийных ситуаций следует:

- немедленно отключить оборудование, вызвавшее аварийную ситуацию;
- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на работающих – устранить по возможности источник, вызвавший аварийную ситуацию, при необходимости вызвать аварийные службы,

обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их жизни и здоровья;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за безопасное производство работ (руководству предприятия).

4.2. Работу можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

4.3. Следует приостановить работы, выполняемые на улице в случае изменения погодных условий, создающих угрозу для жизни и здоровья работающих (шквалистый ветер, снегопад, ухудшающий видимость в пределах фронта работ и т. п.), и перейти в безопасное место.

4.4. В случае обнаружения неисправности средств индивидуальной защиты необходимо немедленно прекратить работу и доложить руководителю работ.

4.5. При несчастном случае на производстве, в том числе, который произошел с ним самим, необходимо:

- прекратить проведение работ, отключить оборудование, принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (действия электротока, сдавливающих тяжестей и других);
- оказать потерпевшему первую помощь, вызвать на место происшествия медицинских работников или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения;
- сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу.

4.6. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Перед транспортировкой в место хранения необходимо дать двигателю поработать несколько минут с подключенным шнеком после использования. Это предотвратит прихватывание шнека в замерзшем состоянии.

5.2. Перед постановкой машины на хранение необходимо дать двигателю остыть.

5.3. Не допускается работа двигателя в закрытом пространстве: газы, выделяемые при работе машины, могут стать причиной отравления или даже смерти.

5.4. Обо всех недостатках, выявленных в течение работы, сообщить руководителю.